

INFERMERIA SAN CARLO

18/6/18 N. 404
Sol. Classe Fase.

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
VIA ROMA 60 MASSERANO

**PREVENTIVO PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA A
COPERTURA LOCALE CALDAIA**

**SOLUZIONE N° 1 LIMITATO ALLA ZONA CAMINI DOVE AL MOMENTO
SONO PRESENTI PERDITE IMPORTANTI**

- Rimozione di guaina in distacco (quella ancora in aderenza sarà lasciata e rivestita)
- Compensazione guaina rimossa con apposita guaina adesiva da riparazione
- Stesura in due mani di guaina liquida SIKA LASTIC 612 resistente ai raggi uv ed al calpestio
- Materiali e mano d'opera

TOTALE EURO 550,00 PIU' IVA

**SOLUZIONE N° 2 ESTESO SU TUTTA LA SOLETTA COMPRESA ZONA
CAMINI**

- Stessa procedura di preparazione della soluzione numero uno , ma estesa a tutto il perimetro
- Stesura in due mani di guaina liquida SIKA LASTIC 612 resistente ai raggi uv ed al calpestio
- Materiali e mano d'opera

TOTALE EURO 1.100,00 PIU' IVA

PER EVENTUALI OPERE IN ECONOMIA TARIFFA ORARIA EURO 25,00

IL TUTTO SALVO EVENTUALI IMPREVISTI ED AUMENTI